



Equipos y Sistemas Para Medir y Tratar Agua SA de CV

# Manual de Operación

## Medidor Electromagnético



## 1. Principio de Operación

La operación de un medidor de flujo electromagnético está basado en la Ley de Faraday, la cual dicta que el voltaje inducido en cualquier conductor, al moverse en el ángulo correcto a través de un campo magnético es proporcional a la velocidad de ese conductor.

Formula de Faraday:


E es proporcional a  $V \times B \times D$  donde:

E = El voltaje generado en el conductor

V = La velocidad del conductor

B = La fuerza del campo magnético

D = El largo del conductor



(Figura 1)

Para aplicar este principio de medición de flujo con el medidor electromagnético, es necesario primero establecer que el fluido a medir debe de conducir electricidad para que aplique el principio de Faraday. Aplicado en el diseño de medidores de flujo magnético, la ley de Faraday indica que la señal de voltaje (E) es dependiente del promedio de la velocidad del líquido (V) la fuerza del campo magnético (B) y el largo del conductor (D) (El cual en este caso es la distancia entre los electrodos).

En el caso de los medidores de flujo electromagnéticos tipo oblea, un campo magnético es establecido a través de toda la sección transversal del tubo (Figura 1). Éste campo magnético es considerado como el elemento de medición del medidor de flujo magnético. Puede verse que el elemento de medición está expuesto a las condiciones hidráulicas a través de toda la sección transversal del medidor de flujo. En los medidores de flujo de tipo inserción, el campo magnético irradia hacia afuera del electrodo insertado (Figura 2)

## 2. Características Principales y Aplicaciones


El medidor de flujo electromagnético consiste de dos partes, el sensor y el transmisor. El medidor modelo EF-A sirve para medir una variedad de líquidos ácidos, líquidos alcalinos, soluciones salinas, pulpa de papel, lodos y otros líquidos conductores, incluso con sólidos suspendidos. Algunas aplicaciones de este medidor son la industria química, farmacéutica, alimenticia, metal-mecánico, plantas potabilizadoras, plantas tratadoras de aguas residuales y drenaje, además de la industria en general, ya que la mayoría de los procesos productivos utilizan agua y otros líquidos conductores.

Las características del sensor son las siguientes:

- Estructura completamente soldada, para un óptimo sellado.
- Estructura simple y confiable, sin partes internas en movimiento. Prácticamente sin pérdida de presión
- Excitación de onda de baja frecuencia, desempeño anti-atascos. Estabilidad del cero.
- El tipo de medición del instrumento es independiente de la presión, viscosidad, temperatura, densidad y de otros parámetros físicos. Lo cual da una alta confiabilidad al equipo
- El instrumento refleja una alta sensibilidad. Las señales de salida son directamente proporcionales al comportamiento del flujo.
- Debido a que el fluido a medir solo tiene contacto con el tubo revestido, el mantenimiento es prácticamente nulo. Y las propiedades de anti-corrosión y anti-desgaste, son óptimas
- El consumo de poder del instrumento es muy bajo, el equipo completo consume menos de 10VA, sin importar el tamaño del sensor (diámetro).
- Fácil de instalar, utilizar y dar mantenimiento.

### 3. Componentes

1. Caja de conexiones
2. Bridas
3. Revestimiento aislante
4. Electroodos
5. Tubo de medición o carrete
6. Bobina de excitación
7. Carcasa



(Figura 2)

La estructura del sensor que se muestra en la figura 2, cuenta con los siguientes componentes:

**Tubo de medición:** El tubo de medición o carrete está hecho de acero inoxidable no-magnético soldado a unas bridas de acero. En su interior, está cubierto de un revestimiento aislante

**Revestimiento:** la parte interna del tubo de medición y de las bridas está revestido de un material completamente resistente a la corrosión y con aislamiento eléctrico, para prevenir que la señal de flujo cause un corto circuito. Este material es configurable dependiendo de la aplicación.


**Bobinas de excitación:** cubren la parte exterior del tubo de arriba a abajo con una serie de bobinas para poder generar los campos magnéticos necesarios.

**Electrodos:** Con las líneas del campo magnético perpendiculares a la pared del tubo de medición, se utilizan un par de electrodos para detectar las señales de flujo. El material de los electrodos puede ser seleccionado de acuerdo a la aplicación, para evitar la corrosión de los mismos.

**Cubierta:** Protege el instrumento y sus componentes del exterior.

## 4. Dimensiones

DN (mm)	Máxima Presión (psi)	L	D	K	n-øA	Compacto (kg)	Remoto (kg)
10	150	150	90	60	4-ø14	6	4
15		150	95	65	4-ø14	6	4
20		150	105	75	4-ø14	6	4
25		150	115	85	4-ø14	7	5
32		150	140	100	4-ø18	9	7
40		150	150	110	4-ø18	10	8
50		200	165	125	4-ø18	12	10
65		200	185	145	8-ø18	17	15
80		200	200	160	8-ø18	17	15
100	150	250	220	180	8-ø18	22	20
125		250	250	210	8-ø18	24	22
150		300	285	240	8-ø22	35	33
200	150	350	340	295	8-ø22	45	43
250		400	395	350	12-ø22	84	82
300		500	445	400	12-ø22	102	100
350		500	505	460	16-ø22	123	121
400		600	565	515	16-ø26	147	145
450		600	615	565	20-ø26	212	207
500		600	670	620	20-ø26	229	210
600		600	780	725	20-ø30	252	250
700		700	895	840	24-ø30	352	350
800		800	1015	950	24-ø33	462	460
900		900	1115	1050	28-ø33	558	550
1000	150	1000	1235	1120	28-ø36	690	680
1200		1200	1405	1340	32-ø33	785	780
1400		1400	1630	1560	36-ø36	1258	1250




## 5. Especificaciones

Rangos de flujos de operación

DN	Unidades de Flujo (m <sup>3</sup> /h)
10	0.16, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5
15	0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
20	0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0
25	1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0
32	1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 16.0, 20.0, 25.0
40	2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 16.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0
50	4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 16.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0
65	6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 16.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 80.0, 100.0, 120.0
80	10.0, 12.0, 16.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 80.0, 100.0, 120.0, 160.0
100	16.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 80.0, 100.0, 120.0, 160.0, 200.0, 250.0
125	25.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 80.0, 100.0, 120.0, 160.0, 200.0, 250.0, 300.0, 400.0
150	40.0, 50.0, 60.0, 80.0, 100.0, 120.0, 160.0, 200.0, 250.0, 300.0, 400.0, 500.0, 600.0
200	60.0, 80.0, 100.0, 120.0, 160.0, 200.0, 250.0, 300.0, 400.0, 500.0, 600.0, 800.0, 1000.0
250	100.0, 120.0, 160.0, 200.0, 250.0, 300.0, 400.0, 500.0, 600.0, 800.0, 1000.0, 1200.0, 1600.0
300	160.0, 200.0, 250.0, 300.0, 400.0, 500.0, 600.0, 800.0, 1000.0, 1200.0, 1600.0, 2000.0, 2500.0
350	200.0, 250.0, 300.0, 400.0, 500.0, 600.0, 800.0, 1000.0, 1200.0, 1600.0, 2000.0, 2500.0, 3000.0
400	250.0, 300.0, 400.0, 500.0, 600.0, 800.0, 1000.0, 1200.0, 1600.0, 2000.0, 2500.0, 3000.0, 4000.0
450	300.0, 400.0, 500.0, 600.0, 800.0, 1000.0, 1200.0, 1600.0, 2000.0, 2500.0, 3000.0, 4000.0, 5000.0
500	400.0, 500.0, 600.0, 800.0, 1000.0, 1200.0, 1600.0, 2000.0, 2500.0, 3000.0, 4000.0, 5000.0, 6000.0
600	600.0, 800.0, 1000.0, 1200.0, 1600.0, 2000.0, 2500.0, 3000.0, 4000.0, 5000.0, 6000.0, 10000.0
700	800.0, 1000.0, 1200.0, 1600.0, 2000.0, 2500.0, 3000.0, 4000.0, 5000.0, 6000.0, 10000.0, 12000.0
800	1000.0, 1200.0, 1600.0, 2000.0, 2500.0, 3000.0, 4000.0, 5000.0, 6000.0, 10000.0, 12000.0, 16000.0
900	1200.0, 1600.0, 2000.0, 2500.0, 3000.0, 4000.0, 5000.0, 6000.0, 8000.0, 10000.0, 12000.0, 16000.0
1000	1600.0, 2000.0, 2500.0, 3000.0, 4000.0, 5000.0, 6000.0, 10000.0, 12000.0, 16000.0, 20000.0
1200	2500.0, 3000.0, 4000.0, 5000.0, 6000.0, 8000.0, 10000.0, 12000.0, 16000.0, 20000.0, 25000.0, 30000.0
1400	3000.0, 4000.0, 5000.0, 6000.0, 8000.0, 10000.0, 12000.0, 16000.0, 20000.0, 25000.0, 30000.0, 40000.0

## Relación entre diámetros y flujos



## 6. Instalación

Si el sensor de flujo electromagnético no es instalado correctamente, afectará significativamente la exactitud de la medición. Incluso puede hacer que el instrumento no funcione. Se recomienda ampliamente que antes de la instalación lea todas las instrucciones cuidadosamente.

### 1.) Formas de instalación

La forma de instalar este medidor es por medio de sus bridas soldadas en los extremos. Estas se deben alinear con las bridas del proceso y así instalar tornillos o birlos para sujetar el medidor a la tubería. La instalación debe asegurar que el instrumento este alineado con la tubería, ya que de lo contrario esto pudiera provocar errores en la medición. Es muy importante, no olvidar conectar la tierra física, ya que esto también pudiera perjudicar el funcionamiento del equipo.

### 2.) Ambiente de instalación

Para una instalación correcta, se debe considerar un ambiente favorable para el instrumento. Por lo que se debe poner atención a los siguientes puntos:

- (1) El instrumento debe ser instalado en un lugar ventilado y seco. Evite instalar el instrumento en un lugar donde el agua se acumule.
- (2) El instrumento debe de estar protegido del sol y la lluvia. Las instalaciones al aire libre, deben de considerar este punto. Protegiendo al equipo con algún accesorio adicional.
- (3) El instrumento debe estar ubicado lejos de fuertes vibraciones.
- (4) Evitar lo más posible, maquinaria que cause fuertes campos electromagnéticos; tales como motores o transformadores de alta capacidad.
- (5) Seleccione un lugar que permita el fácil acceso al medidor. Y no genere peligro para el usuario a la hora de darle servicio.


### 3.) Condiciones para una correcta instalación

Al instalar el sensor en la tubería, debe tomar en cuenta los siguientes puntos:


- (1) El sentido del flujo en la tubería, debe coincidir con el sentido de la flecha que tiene el medidor
- (2) Asegúrese de que el tubo de medición del sensor esté lleno por el fluido a medir
- (3) Para una correcta instalación, disminuyendo la turbulencia del fluido, se debe considerar dejar espacios libres en la tubería. El espacio aguas arriba deberá ser, por lo menos, el equivalente a 5 diámetros del medidor. Y aguas abajo deberá ser por lo menos de 3 diámetros. Esto quiere decir que no se deberá instalar ningún otro componente (válvulas, codos, tees, etc.) en este espacio libre.

### 4.) Inconsistencia de tubería con el flujo

Cuando el diámetro de la tubería es inconsistente con el sensor, en sensor se le debe instalar en ambos lados una tubería cónica que se expanda/contraiga gradualmente, y después se conecte a la tubería. Expandiéndose gradualmente, la tubería cónica no debe tener más de 15 grados de expansión o contracción. Cuando se usa una tubería cónica de 15 grados gradualmente expansiva, resulta en una pérdida de presión que indica la curva de la figura 4.



**d**= Diámetro interno del sensor. **D**= diámetro de tubería. **V**= Velocidad dentro del sensor (m/s)



**Figura 4.** Pérdidas de presión al utilizar reducciones en la instalación del medidor de flujo


5.) Si el fluido a medir contiene burbujas o sedimentos, la mejor opción de instalación para el medidor es la horizontal. Ya que de esta forma las burbujas no estorbarán a los electrodos resultando en error de circuito abierto. De esta forma los sedimentos tampoco cubrirían los electrodos, evitando un posible error.

6.) Para los líquidos-sólidos de dos fases, la instalación vertical es más favorable. Ya que esta orientación evita que haya una separación de fases. En este tipo de instalaciones la dirección de flujo debe ser hacia arriba, para asegurar de esta forma que el tubo siempre vaya lleno.

## 7. Posición de Instalación del Sensor


Para poder obtener una lectura confiable del instrumento, siga las siguientes recomendaciones:

1. Es importante instalar el medidor lo más alejado posible de objetos ferromagnéticos y equipos con fuertes campos magnéticos (Maquinas eléctricas, transformadores, etc.) para proteger el campo electromagnético generado por el sensor.
2. El medidor de flujo debe tener suficiente espacio alrededor para una fácil instalación y mantenimiento.







Es importante poner el medidor de flujo en un punto bajo.  
Ayuda a garantizar que el tubo vaya lleno del fluido a medir.




Instalar una válvula expulsora de aire en los puntos altos que tengan después una bajada de 5m.



En sistemas de tuberías largas,  
Es importante instalar una válvula de control.  
Y una válvula de corte aguas abajo del medidor.



Es importante no instalar el medidor de flujo  
en el lado de la succión de una bomba. Ya  
que esto puede causar vacíos.



## 8. Conexión de Cables

Artículo	Nombre	Especificaciones	Detalle	Notas
1	Líneas de señal	Cable de dos núcleos con recubrimiento de PVC y blindaje 2X16/015 (SBWP) Cable de dos núcleos con recubrimiento de PVC y blindaje 2X80/015 (RWP) Cable aislado sellado con goma 2X0.5	8 o 15 m	Kit accesorio
2	Cable de excitación	Cable de dos núcleos con recubrimiento de plástico 2X1.0mmz (YHZ) Cable aislado de goma suave de etileno-propileno 2X1.0 (CEFR-C)	8 o 15 m	Kit accesorio

## 9. Conexión a Tierra

El sensor de flujo genera una señal muy pequeña, y cuando está en plena operación sólo genera algunos mV, así que el sensor debe estar bien aterrizado. Para que exista una buena conexión a tierra, la instalación debe ser como se especifica en los siguientes diagramas.

Para aterrizar el medidor electromagnético de flujo es importante considerar lo siguiente:

- 1) Tomando en cuenta el principio de trabajo del medidor, su convertidor y sus circuitos, es sumamente importante hacer una conexión equipotencial considerando el fluido a medir. Esto quiere decir que se deberán conectar de forma intencionada, todas las superficies metálicas expuestas que no deban transportar corriente, como protección contra descargas eléctricas accidentales.
- 2) El contar con una conexión a tierra, reduce la posibilidad de tener interferencia del exterior. Bajo circunstancias normales, las tuberías metálicas se aterrizan por sí mismas; cumpliendo con una correcta instalación. Pero cuando existen interferencias de campos magnéticos de mayor tamaño, es importante aterrizar el equipo de otra forma. Esto quiere decir que se deberá considerar un cable con la sección transversal mayor a 6mm, de hilado múltiple y hecho de cobre. Es importante cuidar que este cable no sea conectado a otros equipos para evitar recibir una descarga residual. La resistencia de tierra deberá revisarse para comprobar que tenga un valor menor a 10Ω.
- 3) Si el medidor de flujo es instalado en tubería de plástico, es de suma importancia contar con la conexión a tierra. Esta instalación requiere de un anillo para tierra, para cada uno de los extremos del medidor. El cable que se use deberá conectar las bridas del medidor con los anillos y a su vez con una tierra física, como se muestra en la figura 7.

Si se busca tener una protección catódica, esto significa tener una protección sobre la corrosión galvánica de las superficies metálicas, se deberá hacer una instalación con cable de cobre uniendo las bridas en los extremos y aislando la tubería del medidor. Tal como se muestra en la figura 8.

### Diagrama de conexión de tierra para medidores instalados en tuberías metálicas

1. Línea de conexión a tierra física. (para prevenir interferencias de equipos sobre la misma tubería)
2. Cable de conexión a tierra (incluido con medidor)




Figura 6.

### Diagrama de conexión de tierra para medidores instalados en tuberías de plástico

1. Línea de conexión a tierra física. (para prevenir interferencias de equipos sobre la misma tubería)
2. Cable de conexión a tierra (incluido con medidor)
3. Anillo de Acero Inoxidable para conexión a tierra.




Figura 7.

### Diagrama de conexión para protección catódica de la tubería

1. Línea de conexión a tierra física. (para prevenir interferencias de equipos sobre la misma tubería)
2. Cable de conexión a tierra (incluido con medidor)
3. Anillos para tierra. Este sistema de conexión debe ser consistente con el aislamiento de la tubería y sus bridas.
4. Tornillos o birlos. (estos deben estar aislados en su instalación con las bridas)
5. Cable de cobre en conexión con las bridas de los extremos y aislando la tubería del medidor.




Figura 8.

## 10. Preparaciones pre-operativas

Nota importante: es importante indicar que estos medidores electromagnéticos Equysis son calibrados y probados de manera rigurosa antes de salir de la planta. Cada uno de los medidores tienen que pasar satisfactoriamente las pruebas para poder salir al mercado. Esto quiere decir que el usuario puede ponerlos en operación sin ningún ajuste previo.

Por lo tanto si encuentra problemas en la operación inicial, se deberá hacer una inspección detenidamente, además de un cuidadoso análisis. Evite modificar los parámetros del convertidor sin saber, esto para evitar problemas operativos o incluso daños.

El instrumento se puede poner en operación siguiendo los siguientes pasos:

- 1) Primero abra las válvulas aguas arriba y aguas abajo del sensor. Para que de esta forma los sensores se llenen del fluido a medir.
- 2) Encienda el equipo durante un minuto. Si el convertidor muestra un aumento inmediato del valor numérico, y la dirección de flujo es incorrecta. El cableado y conexión a tierra pueden estar mal. Por lo que se deberá revisar que el cableado sea correcto y que la dirección de flujo sea correcta.
- 3) Después de 15 minutos de operación del medidor. Debe cerrar la válvula de paso aguas abajo del medidor. Y después la válvula aguas arriba. Inmediatamente deberá revisar que no haya fugas en la instalación. Después de esto revise la lectura del flujo en el transmisor. Si esta no es igual a 0 deberá hacer la operación "Zero Trim". Para ajustar el cero del medidor.

Para operaciones específicas en el transmisor vea el manual del transmisor en la página 27.

## 11. Problemas Comunes y Como Resolverlos

Los medidores de flujo electromagnéticos por lo general no requieren de mantenimiento constante, pero hay aplicaciones en donde el fluido se adhiere a la superficie de los electrodos o del tubo dieléctrico. Así que estas aplicaciones requerirán de hacer una limpieza regularmente de la tubería y de los electrodos de medición. Es importante cuidar de no dañar los electrodos ni el recubrimiento interior.

Problemas	Posibles Causas	Como Resolver el Problema
El fluido fluye a través del medidor sin desplegar lecturas	1. Revise que el electrodo entre en contacto con el fluido. Y verifique que no haya corto circuitos en su conexión a tierra	Use un multímetro para verificar que el aislamiento de cable de señal sea correcto
	2. Señal de circuito interrumpido	Use un multímetro para verificar si la señal es buena o mala
	3. Excitación de circuito interrumpido	Use un multímetro para verificar si el circuito funciona correctamente
	4. Falla del transmisor	Inspeccione el transmisor, de acuerdo a

		las instrucciones del manual del transmisor
Cambios repentinos en la lectura de flujo, se muestran en el transmisor	1. La conexión a tierra muestra un corto circuito o circuito abierto	Verifique la resistencia de la línea de señal a la tierra con un multímetro generalmente es de miles de Ohms hasta unos 10mil Ohms
	2. Tubería no llena del fluido	Use un multímetro para revisar si las líneas de señal están abierta o no. Y para mejorar el método de instalación
	3. Conexión a tierra es insuficiente	Verifique el blindaje de la señal y después coloque resistores. Y vuelva a instalar conexión a tierra
Instrumento inconsistente con el flujo real	1. Actualice el punto cero del medidor, para eliminar el error	Existe una mala conexión a tierra o un electrodo sucio (incrustado). Haga la operación "Zero trim"
	2. Los parámetros del transmisor han sido alterado	Ajuste de acuerdo a los parámetros requeridos y re balancee a cero
	3. Tubo de sustancia no lleno	Revise los parámetros de acuerdo al manual y haga la operación "Zero trim"
	4. Electrodo o recubrimiento incrustado	Remueva incrustación
	5. Error en la medición del medidor de flujo	Se puede ajustar y calibrar el medidor comparándolo con un patrón estándar

## 12. Accesorios Incluidos

Dentro de la caja del medidor, debe encontrar lo siguiente: certificado de calibración de planta, manual instructivo y certificación del instrumento.

## 13. Garantía de Calidad

Los instrumentos y accesorios de fábrica con menos de 12 meses en poder del usuario, cuentan con garantía completa. Mientras se hayan usado de acuerdo a las instrucciones de instalación y requerimientos técnicos.

Si el usuario durante la instalación, manejo y operación de los productos ha encontrado algo que no cumpla con los estándares técnicos, estos instrumentos pueden ser regresados a la fábrica para su reparación gratuita.

## 14. Transporte y Almacenamiento

Para prevenir daños durante la transportación del instrumento, en la entrega o durante la instalación, por favor mantenga el paquete en la forma enviada de fábrica, el almacenamiento debe ser en interiores con las siguientes condiciones:

- a) La ventilación, lluvia y humedad deben estar libres de sustancias corrosivas que puedan dañar a los medidores.
- b) Evitar impactos, y vibraciones mecánicas.
- c) El rango de temperatura debe estar entre  $-20^{\circ}\text{C}$ ~  $+60^{\circ}\text{C}$
- d) Evitar la humedad mayor al 90%

## 15. Información de pedidos

Al pedir los medidores de flujo se deben de considerar los objetivos específicos de la aplicación. Además de las necesidades del usuario del instrumento. Esto para poder cumplir con el alcance de la necesidad. De acuerdo a esto, el pedido debe ser determinado por:

- 1) El alcance del modelo de medidor debe ser un factor muy importante a considerar. Esto quiere decir que se deberá tomar en cuenta el flujo mínimo y máximo a medir. Esto para que medidor de flujo pueda cumplir con su precisión. En este manual hay una tabla que indica los valores óptimos de flujo para cada uno de los tamaños del medidor Equysis.
- 2) La temperatura y presión del fluido a medir, también deberán considerarse. Ya que el equipo tiene un máximo de presión y temperatura a soportar.
- 3) Las propiedades corrosivas y químicas del fluido a medir son muy importantes. Ya que de esto depende la selección del material del recubrimiento interno y de los electrodos; ya que deberán ser compatibles con el fluido. En el punto 18 se muestran propiedades y aplicaciones para los diferentes materiales de recubrimiento. En el punto 17 se muestran las propiedades de los materiales disponibles para la fabricación de los electrodos.

El usuario puede tener una mayor experiencia con el fluido a medir y así seleccionar los materiales compatibles, o puede consultar con el fabricante para recibir apoyo para dimensionar el medidor y sus componentes.

- 4) Si hay necesidad de una brida especial para la instalación del medidor. Esto se debe pedir al momento de ordenar el medidor.

## 16. Número de Serie del Medidor

- 1. Identificación del sensor
- 2. Coeficiente del sensor

3. Modelo del Convertidor

4. Otros

## 17. Propiedades Anti-corrosivas de los Electroodos

Material	Desempeño ante la corrosión
Acero resistente al ácido 1Cr18Ni9Ti	Compatible con: el ácido nítrico, fosfórico y otros ácidos fríos inorgánicos, Una variedad de sales y soluciones alcalinas, ácidos orgánicos. Resistente al agua para poder mostrar una buena resistencia a la corrosión. Compatible al ácido fórmico hervido, ácido oxálico, ácido industrial, así como al carbonato de sodio y cloro, bromo, yodo, así como a sustancias de poca estabilidad química no corrosivas.
Acero inoxidable con molibdeno 0Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr18Ni12Mo3Ti	En sustancias reductoras (como ácido clorhídrico) comparado con 1Cr18Ni9Ti, este acero tiene una mayor resistencia corrosiva. Compatible con sustancias que tienen menos del 50% de ácido nítrico (a temperatura ambiente), sustancias con menos del 50% del ácido sulfúrico y 20% del ácido clorhídrico, soluciones alcalinas, ácido fosfórico hirviendo, ácido fórmico, ácido sub-sulfúrico a presión, agua, ácido acético y otras sustancias, tiene una alta resistencia corrosiva, puede ser usado ampliamente en la industria petroquímica, urea, industrias de vinilón. Por otra parte es intolerante al ácido hidrofúrico, cloro, bromo y yodo.
Hastelloy B	Debajo del punto de ebullición de sustancias con concentraciones de ácido clorhídrico. También es resistente al ácido sulfúrico, ácido fosfórico ácido hidrofúrico, ácidos orgánicos y otros ácidos no oxidantes, alcalinos, soluciones salinas de corrosión no oxidantes.
Hastelloy C	Resistente a la oxidación de ácido, tales como el ácido nítrico, ácido mixto o ácido crómico y corrosión de ácido sulfúrico en sustancias mixtas. También resistente a la oxidación de las sales como Fe, Cu +2 y otros oxidantes. Resistente a temperaturas altas de soluciones hipocloradas. Además muestra muy buena resistencia a la corrosión por agua de mar.
Ti	Resistente al oxígeno, ácido nítrico, cloro, hipoclorito y cloruro.

## 18. Propiedades comunes de los materiales de revestimiento y su aplicación.

Material de revestimiento	Función Principal	Temperatura	Aplicación
PTFE	Es el plástico más estable para ésta aplicación. Tiene habilidad para soportar al punto de ebullición al ácido hidrocórico, ácido sulfúrico y nítrico. También para sustancias de alta capacidad alcalina, y orgánica.	-80 - 250°C	Excelente resistencia al desgaste por uso.  Resistente a ácidos, sustancias Alcalinas, sales, etc.
Goma de Cloropreno	Tiene buena flexibilidad, gran fuerza de tensión, resistente a la abrasión, resistencia al impacto, etc. Resistente a ácidos, alcalinos, sales y sustancias corrosivas. Intolerante a sustancias oxidantes-corrosivas.	0 - 80°C	Ácidos no-oxidantes, alcalinos y soluciones salinas.
Goma de poliuretano	Excelente resistencia al desgaste por uso, equivalente a 10 veces del hule natural	0-60°C	Perforaciones petroleras. Medición de lodos y aguas residuales de procesos.



## Instrucciones



Configurar el transmisor y realizar el ajuste de acuerdo con los requerimientos. El usuario debe revisar la placa de datos para confirmar que el instrumento recibido cumpla con los parámetros operativos. Para asegurar que el equipo funcione normalmente, asegurarse que el tubo de medición este completamente lleno de fluido.

Nuestro medidor electromagnético está diseñado para medir fluidos con una conductividad  $\geq 5 \mu\text{/cm}$ . La instalación del medidor de flujo y su uso deberá estar en estricto apego con la especificación del fabricante, y cumplir con los estándares de instalación que apliquen, así como las regulaciones de seguridad y prevención de accidentes.

## I. Instalación.

### 1. Condiciones de Operación.

- |   |   |
|---|---|
| 1) Condiciones de operación durante pruebas:        | 2) Condiciones de Operación:  |
| a) Temperatura de Operación: $20^{\circ} \pm 2\%$ . | a) Temperatura Ambiente: $-20^{\circ}\text{C}$ a $55^{\circ}\text{C}$ |
| b) Humedad Relativa: 45% a 85%                      | b) Humedad Relativa: 5% a 90%   |
| c) Alimentación: 220VAC $\pm 5\%$                   | c) Alimentación: 85 VAC a 265VAC, 50/60Hz                             |
| d) Frecuencia: 50Hz $\pm 5\%$                       |   |
| e) Contenido de armónicas: $< 5\%$                  |   |
| f) Tiempo Calentamiento: $> 15\text{min}$           |   |

### 2. Notas de Instalación.

Alimentación DC: 18VDC a 36VDC

- 1) Temperatura Ambiente  
Se deben evitar grandes cambios de temperatura, si el medidor es instalado cercano a una fuente de calor, se deberá instalar aislamiento térmico o ventilación, En la versión compacta del medidor de flujo, se deberá tener en consideración la temperatura ambiente del transmisor.
- 2) Ambiente de Instalación  
Se deberá evitar atmosferas con alto grado de corrosión, el lugar de la instalación deberá tener ventilación adecuada, se deberán mantener los instrumentos dentro de gabinetes protectores para evitar que los gases corrosivos y polvo penetren al interior del medidor. Se debe evitar la luz directa del sol, especialmente la Display de cristal líquido, así como fuertes vibraciones mecánicas.
- 3) Métodos de Instalación  
La versión compacta del medidor de flujo se envía de fábrica con las conexiones de los sensores al transmisor, de forma que puede instalarse directamente, la versión remota, compuesta por transmisor y sensores, los cuales pueden ser montados en campo e interconectados por medio de cable (proporcionado por fabrica), donde el transmisor

normalmente es instalado en interiores o en un gabinete. Para un mejor desempeño, mantener la distancia de cable lo más corta posible.

## II. Conexión de Alimentación



Los trabajos de conexión e instalaciones eléctricas deberán realizarse por personal calificado. Asegurarse de leer cuidadosamente este manual de operación para evitar un funcionamiento erróneo o daños por una mala instalación. El convertidor deberá estar adecuadamente aterrizado para proteger al personal operativo. El uso en áreas peligrosas está especificado en las instrucciones del manual de operación bajo la categoría "EX".

### Principio de Operación y Requerimientos

1. La tapa del instrumento solo se abre para realizar las conexiones de cableado, una vez que se abre la tapa se afecta la clase de protección del instrumento, si se devolverá el equipo a fábrica, deberá hacerse con la tapa sellada.
2. Para asegurar el grado de protección del instrumento, y para prevenir que el medidor resulte dañado por humedad por lluvia ligera, el cableado al exterior debe evitarse.
3. Los conectores de cable roscables deben ser apropiados para el roscado del instrumento. Después de cablear, las uniones deben ser apretadas para asegurar que el polvo y gases corrosivos no entren a la parte electrónica.
4. Se recomienda para las líneas de entrada y salida el uso de tubería conduit. La tubería conduit deberá protegerse para prevenir que entre agua al interior y/o hacia la carcasa del transmisor.
5. Para la elección de los cables de entrada y salida, se recomienda la siguiente especificación de cable:  
El cable de excitación es proporcionado de fábrica.  
Líneas de alimentación: proporcionadas por el usuario. cable AWG calibre 14 THHW.



#### 1. Alimentación del Instrumento

Esta serie de medidores cuenta con los siguientes tipos de alimentación.

- 1) Rango de voltaje de CA de 85 a 265 VCA, 50/60Hz, potencia aproximada. De 10VA(incluyendo sensores)
- 2) Rango de voltaje de CD de 16 a 36 VCD  $\leq$  10Watts(incluyendo sensores)



Antes de conectar la alimentación, favor de verificar los datos en la placa de datos, y la sección de terminales eléctricas e instrucciones, para evitar una operación que provoque error o daño del instrumento.

## 2. Conexión de Líneas de Alimentación

## Pasos para Conexión

1. Abrir la cubierta posterior del transmisor.
2. Insertar los cables de alimentación atreves de los conectores roscados hacia el interior de la carcasa del instrumento.
3. Conectar el cable de tierra a la terminal correspondiente.
4. Conectar las líneas de alimentación en las terminales correspondientes marcadas como L y N, las líneas de CD son contactadas a las terminales marcadas con + y - , respectivamente.

### Terminales de Alimentación

Etiqueta	Función	Descripción
L	110/220 VCA, terminal Línea	Rango de Alimentación: 85 a 265 VCA
N	110/220 VCA, terminal Neutro	Rango de Alimentación: 85 a 265 VCA
+	24 VDC, terminal positiva	Rango de Alimentación: 18 a 36 VCD
-	24 VDC, terminal negativa	Rango de Alimentación: 18 a 36 VCD
	Terminal de Tierra	Resistencia de Aterrizado $\leq 10\Omega$

### Terminales de Salida

Etiqueta	Función	Comentarios
I+	Terminal Positiva Salida 4-20mA	1. Resistencia de carga: 750 $\Omega$
I-	Terminal Negativa 4-20mA	
F+	Terminal Positiva Salida Frecuencia/pulso	Corriente de carga 50mA a 24VCD
F-	Terminal Negativa Salida Frecuencia/pulso	Corriente de carga 50mA a 24VCD
A+	Terminal Positiva Salida Comunicación RS-485	Funciones de Comunicación RS485(solo modelos con esta opción)
B-	Terminal Negativa Salida Comunicación RS-485	Funciones de Comunicación RS485(solo modelos con esta opción)


## Descripción:

Prestar atención a los siguientes puntos al conectar la alimentación:

1. No instalar cable de alimentación dañado.
2. Las líneas de alimentación deben instalarse en conductos separados de las líneas de entrada y salida, a través de sus respectivas entradas de los conectores roscados.
3. En caso de alimentación con CD, revisar la polaridad, si los cables son invertidos, el instrumento no encenderá.
4. La alimentación deberá contar con un buen sistema de tierra para proteger la seguridad del operador.


### 3. Señal de Salida

#### 1) Salida de Corriente analógica de 4-20mA



La salida de corriente del convertidor cuenta con aislamiento eléctrico, En la salida analógica de 4-20mA, el valor de 20mA corresponde al ajustado en el parámetro "scale flow of value" (referirse al dato de rango en la placa en el instrumento). La resistencia de carga máxima de la salida de corriente es de 750Ω. Se recomienda cable blindado 2x16AWG con aislamiento PVC.

#### 2) Salida de Pulso/Frecuencia




La salida de Pulsos/Frecuencia cuenta con aislamiento eléctrico, y es una salida del tipo activo con salida de transistor, la frecuencia máxima del pulso de salida es de 5KHz con un voltaje de 24VDC y corriente de

carga máxima de 50mAmp, para la configuración de salida pasiva, la máxima corriente de carga es de 0.2Amp. Como las salidas de frecuencia y de pulsos tienen terminales comunes, no es posible seleccionar los dos tipos de salida. Al seleccionar la salida de frecuencia, el límite superior corresponde al valor de flujo medido en el parámetro "scale flow value". La configuración de la salida de pulsos se configura en el parámetro "pulse equivalente L/P".

### 3) Función de Comunicación

La opción de comunicación del transmisor con RS485, Modbus ASCII, Modbus RTU requiere que sea solicitada por el usuario al momento de ordenar el instrumento, la configuración se realiza en el parámetro "485 output communication protocol".

## III. Puesta en operación de Instrumento




Antes de conectar la alimentación, favor de seguir las instrucciones del manual, notas 1,2 y la sección de manual de la instalación del sensor para asegurarse que el equipo está correctamente instalado y conectado. EL equipo está diseñado para que el usuario final pueda realizar la instalación del equipo, basado en los requerimientos del usuario y bajo las especificaciones técnicas del fabricante.

### 1. Display del instrumento

Después de realizar todas las conexiones eléctricas correctamente, aplicar energía al medidor. Al inicializar su operación el equipo, se mostrara el Logo, espere 3 segundos para que el equipo entre en modo de medición, inmediatamente iniciara a mostrar el flujo medidor en el Display y otras información de operación. Si el medidor no muestra información después de energizarlo, se deberá revisar la alimentación e identificar si no existe algún problema, revisar si el fusible del instrumento no este dañado.

### 2. Mensajes del Display



### Mensaje Auxiliar

---- **Alarma** ----  
 Excitation Over range  
 zero blank pipe

MENSAJE DE ALARMA

### Instrucciones:

Interface de Display, los datos que se muestran en la pantalla son:..

Linea1. Dirección de flujo Instantáneo, valor de flujo instantáneo y unidades de flujo instantáneo.

Linea2. Valor de Totalizador y unidades de Totalizador

Linea3. Porcentaje de valor de flujo, indicado en gráfico y numérico, icono de alarma.


## 3. Reemplazo de Fusible




El reemplazo del fusible podría requerir de cierta habilidad profesional para ser ejecutado, si al reemplazar el fusible, el equipo no enciende, favor de contactar al fabricante


## 4. Operaciones


1. Construcción y definición de teclas







## 2) Funciones

 Confirmación de parámetro y salir de submenú

 Ajustar valor

 Ajustar valor y mover a la derecha

Tecleado rápido y teclado Multiple

 &  Para ajuste "ZERO", presionar  y luego presionar 

Mode of Measure Press	Configuration Press	Parameter Item Press	Secondary Parameter Item	
	1. Basic	1.1 PV Units		
		1.2 PV Decimal		
		1.3 Total Units		
		1.4 Total Decimal		
		1.5 Damping(s)		
	2. System	2.1 Signal		2.1.1 Qmax(m3/h)
				2.1.2. Low Cutoff %
				2.1.3 Direction
				2.1.4 Indication
		2.2 Pulse Output		2.2.1 Freq Max(Hz)
				2.2.2 Liter/Pulse
				2.2.3 Pulse Wifth(ms)
				2.2.4 Pulse Level
		2.3 Total Set		2.3.1 Clear Total
				2.3.2 FWD Preset(m3)
		2.3.3 REV Preset(m3)		
	2.4 Load Settings			
	3. Calibration	3.1 Zero Trim		3.2.1 Empty Trim
				3.2.2 Full Trim
3.2 Tube Trim			3.2.3 Tube Region%	
			3.3.1 4 mAmp Trim	
3.3 Loop Trim			3.3.2 20 mAmp Trim	
3.4 K Character				

## 3. Seleccionar menú en modo de medición


(BAS) Configuración Básica

(SYS) Configuración de Sistema

(TRIM) Conflagración de Instrumento

(CHK) Prueba de Instrumento

Presionar  para salir.



(BAS) Configuración Básica

Unidades de Flujo  
Decimales de Flujo  
Unidades de Total  
Decimales de Total  
Amortiguamiento

PV Units	→
PV Decimal	→
Total Units	→
Total Decimal	→

(SYS) Configuración de Sistema

Idioma  
Señal  
Salida de Pulsos  
Salida Modbus  
Ajuste de Total  
Cargar Ajustes

Idioma	→
Señal	→
Salida Pulsos	→
Salida Modbus	→

(TRIM) Calibración de Instrumento

Ajuste de Tubería  
Ajuste de Lazo Corriente  
Ajuste de Cero  
Factor K  
Ajuste Manual

Tube Trim	→
Loop Trim	→
Zero Trim	→
K Character	→



(CHK) Prueba de Instrumento

Prueba de Lazo de Corriente

Prueba de Pulsos

Loop Test →

Pulse Test →

#### 4. Guía de Operación para Transmisor

##### 1) Ajuste de Cero







Para obtener una medición de flujo exacta, el medidor electromagnético debe ser ajustado a Cero antes de su reinstalación. Este modelo de medidor, cuenta con dos métodos de calibración, el usuario puede elegir cualquiera de los dos para realizar el ajuste a cero.



Antes de ajustar el cero del instrumento, llenar el tubo de medición con el fluido en estado de reposo. El medidor debe de estar adecuadamente aterrizado. Encender el instrumento y esperar al menos 15 minutos antes de realizar el ajuste.

Pasos:

Modo de medición → Calibración → Ajuste de Cero







Pasos	Instrucciones de Operación	Indicación de Display
1	Presionar “  ”, entrar a “Ajuste de Cero”	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">Zero Trim  No    Yes</div>
2	Presionar “  ” para cambiar “No” a “Yes”	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">Zero Trim  No    Yes</div>
3	Presionar “  ” para mostrar menú de confirmación,	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">Zero Trim  No  &lt;-ENT ESC-&gt;  Yes</div>
4	Presionar “  ” nuevamente para ejecutar el ajuste a cero, Si se presiona “  ”, se cancelara el ajuste a cero.	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">Zero Trim     &lt;-Yes No-&gt;</div>
5	Esperar a que termine el ajuste a cero, y automáticamente regrese al menú de Ajuste de Cero, Presionar 2 veces “  ” para regresar al menú de medición.	

## 2) Unidad de Flujo

Ajusta la unidad de flujo, con opciones de: l/s, l/min, l/hr, m3/s, m3/min, m3/hr, gal/s, gal/min, gal/hr.

Pasos:

Modo de medición → Basic → PV Units







Pasos	Instrucciones de Operación	Indicación de Display
1	Presionar “  ”, entrar a “Ajuste de Unidades de Flujo”	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">                         PV Units                           L/h                           L/h                     </div>
2	Presionar “  ” para cambiar la unidad de flujo, Presionar “  ” para mostrar menú de confirmación,	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">                         PV Units                           L/h                           M3/h                     </div>
3	Presionar “  ” para confirmar, Presionar “  ” para cancelar.	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">                         PV Units                           L/h                           &lt;-ENT ESC-&gt;                           M3/h                     </div>
4	Presionar 2 veces “  ” para regresar al menú de medición.	

3) Resolución de Flujo Instantáneo.

Ajusta la posición del punto decimal en el flujo instantáneo, selección de 1 a 3 posiciones.

Pasos:

Modo de medición → Basic → PV Decimal







Pasos	Instrucciones de Operación	Indicación de Display
1	Presionar “  ”, entrar a “Decimal de Flujo”	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">                     PV Decimal                       1                        1                 </div>
2	Presionar “  ” para cambiar la resolución del flujo instantáneo, Presionar “  ” para mostrar menú de confirmación,	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">                     PV Decimal                       1                        2                 </div>
3	Presionar “  ” para confirmar, Presionar “  ” para cancelar.	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">                     PV Decimal                       1                       &lt;-ENT ESC-&gt;                       2                 </div>
4	Presionar 2 veces “  ” para regresar al menú de medición.	

#### 4) Unidades de Total

Ajusta las unidades del Totalizador, opciones de L, m3, Gal.

Pasos:

Modo de medición → Basic → PV Total Units







Pasos	Instrucciones de Operación	Indicación de Display
1	Presionar “  ”, entrar a “Unidades de Totalizador”	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">                         Total Units                           L                            L                     </div>
2	Presionar “  ” para cambiar la unidad de totalizador, Presionar “  ” para mostrar menú de confirmación,	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">                         Total Units                           L                            m3                     </div>
3	Presionar “  ” para confirmar, Presionar “  ” para cancelar.	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;">                         Total Units                           L                           &lt;-ENT ESC-&gt;                           m3                     </div>
4	Presionar 2 veces “  ” para regresar al menú de medición.	

## 5) Resolución de Totalizador

Ajusta la posición del punto decimal en el Totalizador, selección de 1 a 3 posiciones.

Pasos:

Modo de medición → Basic → Total Decimal








Pasos	Instrucciones de Operación	Indicación de Display
1	Presionar “  ”, entrar a “Decimal de Totalizador”	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">                         Total Decimal                           1                            1                     </div>
2	Presionar “  ” para cambiar la resolución del Totalizador, Presionar “  ” para mostrar menú de confirmación,	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">                         Total Decimal                           1                            2                     </div>
3	Presionar “  ” para confirmar, Presionar “  ” para cancelar.	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">                         Total Decimal                           1                           &lt;-ENT ESC-&gt;                           2                     </div>
4	Presionar 2 veces “  ” para regresar al menú de medición.	

## 6) Tiempo de Amortiguamiento

Ajusta el tiempo de amortiguamiento del Display y la salida. Rango de ajuste de 0 a 99.9 segundos.

Pasos:

Modo de medición → Basic → Total Decimal

Pasos	Instrucciones de Operación	Indicación de Display
1	<p>Presionar “”, entrar a “Amortiguamiento”</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Damping(s)</p> <p style="text-align: right;">01.0</p> <p>Max: 99.9</p> <p>Min: 0.1</p> <p style="text-align: right;">0.10</p> </div>
2	<p>Presionar “” y “” para cambiar el valor del amortiguamiento</p> <p>Presionar “” para mostrar menú de confirmación,</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Damping(s)</p> <p style="text-align: right;">01.0</p> <p>Max: 99.9</p> <p>Min: 0.1</p> <p style="text-align: right;">03.0</p> </div>
3	<p>Presionar “” para confirmar para regresar al menú de configuración,</p> <p>Presionar “” para cancelar.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Damping(S)</p> <p style="text-align: right;">01.0</p> <p style="text-align: center;">&lt;-ENT ESC-&gt;</p> <p style="text-align: right;">03.0</p> </div>
4	<p>Presionar 2 veces “” para regresar al menú de medición.</p>	

## 7) Escala de Flujo








El rango de flujo de escala (QMAX) depende del tamaño del medidor (DN, mm, unidades), unidades de escala de flujo en m<sup>3</sup>/h.

Qmin= DN<sup>2</sup>/3540 (el equivalente del tamaño (velocidad de 0.1 m/s))

Qmax=DN/29.5 (diámetro equivalente 12 m/s)

Pasos:

Modo de medición → system → signal → Qmax (m<sup>3</sup>/h)

Pasos	Instrucciones de Operación	Indicación de Display
1	Presionar “  ”, entrar a “Qmax(m <sup>3</sup> /h)”	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         Qmax (m<sup>3</sup>/h)                           100mm            100.0                          Max: 424                          Min: 5.65   <span style="float: right;">100.0</span> </div>
2	Presionar “  ” y “  ” para cambiar el valor del flujo máximo  Presionar “  ” para mostrar menú de confirmación,	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         Qmax (m<sup>3</sup>/h)                           100mm            100.0                          Max: 424                          Min: 5.65   <span style="float: right;">200.0</span> </div>
3	Presionar “  ” para confirmar para regresar al menú de configuración,  Presionar “  ” para cancelar.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         Qmax (m<sup>3</sup>/h)   <span style="float: right;">100.0</span>                           &lt;-ENT    ESC-&gt;   <span style="float: right;">200.0</span> </div>
4	Presionar 2 veces “  ” para regresar al menú de medición.	










## 8) Corte Bajo Flujo (%)

Ajuste de corte de bajo flujo determina un valor mínimo de bajo flujo, en función de un % del flujo máximo, debajo del cual el valor mostrado en pantalla es indicado en cero.

Pasos:

Modo de medición → system → signal → Low Cutoff (%)

Pasos	Instrucciones de Operación	Indicación de Display
1	Presionar “  ”, entrar a “Low Cutoff%”	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Low Cutoff (%)</p> <p>100mm      100.0</p> <p>Max: 424</p> <p>Min: 5.65</p> <p style="text-align: right;">100.0</p> </div>
2	Presionar “  ” y “  ” para cambiar el valor de Corte por bajo flujo  Presionar “  ” para mostrar menú de confirmación,	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Low Cutoff (%)</p> <p style="text-align: right;">1.0</p> <p>Max: 9.9</p> <p>Min: 0.0</p> <p style="text-align: right;">2.0</p> </div>
3	Presionar “  ” para confirmar para regresar al menú de configuración,  Presionar “  ” para cancelar.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Low Cutoff (%)</p> <p style="text-align: right;">1.0</p> <p>&lt;-ENT    ESC-&gt;</p> <p style="text-align: right;">2.0</p> </div>
4	Presionar 2 veces “  ” para regresar al menú de medición.	








## 9) Limite Superior de Frecuencia Hz

Rango de frecuencia de salida del instrumento de 100 a 5000 Hz.  
 La salida de frecuencia es correspondiente al flujo actual.

$$\text{Salida de Frecuencia (Hz)} = \frac{\text{Flujo actual (m3/h)}}{\text{Escala de Flujo (m3/h)}} \times \text{Limite de Frecuencia (HZ)}$$

Pasos:








Modo de medición → system → Pulse output → FrequencyMax (Hz)

Pasos	Instrucciones de Operación	Indicación de Display
1	Presionar “  ”, entrar a “FrequencyMax(Hz)”	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         FrequencyMax (Hz)                          2000.0                          Max: 5000.0                          Min: 100.0                          2000.0                     </div>
2	Presionar “  ” y “  ” para cambiar el valor de Frecuencia Máxima Presionar “  ” para mostrar menú de confirmación,	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         FrequencyMax (Hz)                          2000.0                          Max: 5000.0                          Min: 100.0                          3000.0                     </div>
3	Presionar “  ” para confirmar para regresar al menú de configuración, Presionar “  ” para cancelar.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         FrequencyMax (Hz)                          1.0                          &lt;-ENT ESC-&gt;                          2.0                     </div>
4	Presionar 2 veces “  ” para regresar al menú de medición.	

10) Litros/Pulso (L/p)

Pasos:

Modo de medición → system → Pulse Output → Litre/Pulse (L/p)

Pasos	Instrucciones de Operación	Indicación de Display
1	Presionar “  ”, entrar a “Litros / Pulso”	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         Litre/Pulse                          0.0000                           Max: -----                          Min: 0.00555                           0.0000                     </div>
2	Presionar “  ” y “  ” para cambiar el valor de Frecuencia Máxima	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         Litre/Pulse                          0.0000                           Max: -----                          Min: 0.00555                           0.1000                     </div>
3	Presionar “  ” para mostrar menú de confirmación,	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         Litre/Pulse                          0.0000                           &lt;-ENT ESC-&gt;                           0.1000                     </div>
4	Presionar “  ” nuevamente para ejecutar el ajuste a cero, Si se presiona “  ”, se cancelara el ajuste a cero.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                         Litre/Pulse                          0.0000                           Max: -----                          Min: 0.00555                           0.0000                     </div>
5	Esperar a que termine el ajuste a cero, y automáticamente regrese al menú de Ajuste de Cero, Presionar 2 veces “  ” para regresar al menú de medición.	

### 11) Borrar Totalizado








Existen dos tipos de Totalizador de Volumen, los cuales se describen así:

$\Sigma+$  Totalizado en sentido directo

$\Sigma-$  Totalizado en sentido Inverso

Seleccione el Totalizado que requiere sea puesto a cero. Este procedimiento no se puede retroceder una vez aceptado el borrado del total acumulado.

Pasos: Modo de medición  $\rightarrow$  system  $\rightarrow$  Total Set  $\rightarrow$  Clear Total

Pasos	Instrucciones de Operación	Indicación de Display
1	Presionar “  ”, entrar a “Borrar Total”	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Clear Total             No              No         </div>
2	Presionar “  ” para cambiar “No” a “Yes”	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Clear Total             No              Yes         </div>
3	Presionar “  ” para mostrar menú de confirmación,	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Clear Total             No             &lt;-ENT ESC-&gt;             Yes         </div>
4	Presionar “  ” nuevamente para confirmar	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">           Clear Total             &lt;-Yes No-&gt;         </div>
5	Presionar “  ” nuevamente para ejecutar el ajuste a cero, Si se presiona “  ”, se cancelara el ajuste a cero	
6	Presionar 3 veces “  ” para regresar al menú de medición.	

## V. Datos Técnicos

Rango de Sensores	DN10 a DN3000
Rango de Medición de Flujo	0.3 m/s a 12 m/s
Exactitud de Medición(de acuerdo al diámetro del sensor)	0.5 m/s – 10 m/s: 0.5%
Respetabilidad	0.25% / 0.1%
Temperatura Ambiente	-20°C-55°C
Alimentación	AC:85-265V,45-62Hz;DC : 18-36V
Potencia	AC: 10 VA; DC: 10W
Grado de Protección	IP68
Salidas	1 Salida de corriente 4-20mA 1 Salida de Frecuencia 0 5KHz (activa o pasiva), voltaje máximo 24V 1 Salida de Pulsos configurable: volumen, frecuencia 0.006Hz-5KHz (active o pasiva).
Comunicación	RS485 Modbus
Pantalla	Pantalla para mostrar flujo instantáneo, Totalizador positive, totalizado negativo, porcentaje de flujo, velocidad de fluido, información de autodiagnóstico.
Modo de Interface	Teclado Frontal
Corte flujo bajo %	Ajustable de 0.0% a 9.9%
Tiempo de Amortiguamiento	Ajustable de 0.1 a 99.9 segundos
Auto Ajuste	Auto calibración de corriente de salida, Ajuste de tubería vacía/llena, Ajuste de cero
Función Auto prueba	Autoajuste de frecuencia de salida
Función auto-diagnostico	Detección de excitación de bobinas, Detección de señales de flujo, Cero y Tubería Vacía
Protección contra explosión	A prueba de Explosión EX IICT5

## VI. Mensajes de Error

Error	Contenido	Motivo
Límite Superior	Valor de flujo medido esta sobre el límite superior del valor de alarma	El límite de alarma configurado es menor que el valor de flujo medido, modificar la configuración en el límite de alarma.
Límite Inferior	Valor de flujo medido está por debajo del límite inferior del valor de alarma	El límite de alarma configurado en mayor que el valor de flujo medido, modificar la configuración en el límite de alarma
Excitación	El circuito de excitación no está operando correctamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Revisar las terminales de conexiones y el cableado.</li> <li>b) Revisar circuito de excitación con cortocircuito.</li> <li>c) Temperatura de bobina de excitación es demasiado alta.</li> <li>d) Frecuencia de excitación configurada es muy alta.</li> </ul>
Tubería Vacía	Estado de tubería vacía mostrando valor cero o valores erráticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) El fluido no llena la tubería.</li> <li>b) La superficie del electrodo se encuentra cubierta por una capa aislante.</li> <li>c) El cableado de las señales está abierto o en cortocircuito.</li> <li>d) El fluido es de baja conductividad.</li> <li>e) Ajustes de tubería llena y tubería vacía no son correctos.</li> </ul>
Punto Cero	Valor de punto cero muy alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) cuando se realizó el ajuste a cero, se presentó condición de tubería vacía.</li> <li>b) cuando se realizó el ajuste a cero, se presentó movimiento de fluido en el tubo del sensor.</li> <li>c) El sistema de tierra del medidor es incorrecto o no confiable,</li> </ul>
Sobre rango	Valor instantáneo excede el configurado en el instrumento	Se alcanzó el valor de la capacidad máxima del medidor. Considerar dimensionar un diámetro mayor de medidor,